



## REMPLISSAGE DEFECTUEUX DES JOINTS DE SOL

Le remplissage incomplet des joints au sable entre pavés de sols Argio aura pour conséquence, à terme, de voir se tasser les joints qui n'auront pas été bourrés correctement au départ (voir fiche 6020). Cela a un effet dommageable uniquement dans le cas où les pavés Argio restent apparents, et reste réparable (en bourrant cette fois correctement le joint au sable).